

Permítanos ayudarle

Asistencia Técnica: **902 402 503**

Gracias por adquirir la Base de Conexión USB 3.0 para discos duros de 2,5" y 3,5" SATA STG110 de Sveon. Por favor tómese el tiempo necesario para consultar la Guía de Instalación Rápida para configurar el dispositivo correctamente.

Si durante la instalación, configuración o uso de su unidad le surgiera alguna duda, por favor póngase en contacto con nuestro departamento de Asistencia Técnica. No intente reparar, desmontar o alterar el dispositivo o sus accesorios, ya que esto anularía la garantía del producto.

Permítanos ayudarle. Contamos con respuestas a las preguntas más frecuentes en nuestra web www.sveon.com y disponemos de personal capacitado para atender sus dudas a través de nuestro e-mail soporte@sveon.com

Garantía y Soporte Técnico

La Base de Conexión USB 3.0 para discos duros de 2,5" y 3,5" SATA Sveon STGo62 cuenta con 2 años de garantía. Si su dispositivo no funciona correctamente o tiene algún problema técnico puede ponerse en contacto con nosotros a través del email soporte@sveon.com o del teléfono **902 402 503**.

SVEON

🕒 Guía de Instalación Rápida



STG110

Storage series

**Base de conexión USB 3.0
para discos duros de 2,5" & 3,5"**



Conecte, Instale y Disfrute

SVEON

STG110 Storage mini

Base de conexión USB 3.0 para discos duros de 2,5" & 3,5"

Contenido de la caja


- STG110 docking station
- Adaptador de corriente
- Cable USB 3.0
- CD de instalación



Puesta en marcha

Saque la Base de Conexión para discos duros Sveon STG110 de la caja y retire todo el material de embalaje. Coloque el aparato en una superficie lisa. Conecte un disco duro a la conexión prevista para ello y el cable USB suministrado, un extremo en la Base de Conexión y el otro en su PC o portátil.

Conecte la fuente de alimentación de 12V suministrada a la Base de Conexión y a un enchufe debidamente instalado. Pulse el botón ON/OFF que encontrará en la parte trasera para Encender/Apagar el equipo. La Base de Conexión está lista para ser usada.



HI-SPEED USB 3.0

Requisitos del sistema

- S.O. Windows, MAC o Linux.
- Puerto USB libre.
- Lector de CD-ROM para instalar el Software (solo funciona en Windows).

Función Fast Backup

Para poder utilizar la función de "Fast Backup" es preciso instalar el Software proporcionado en el Mini CD. En cuanto haya arrancado el Software y haya seleccionado los archivos a copiar puede arrancar el proceso de copiado mediante el propio Software o bien pulsando sobre el botón "BACKUP" que encontrará en la parte superior del dispositivo.

Preguntas Frecuentes


¿Por qué no se alcanzan velocidades de escritura o lectura altas?

Asegúrese de que el dispositivo está conectado a un puerto USB 3.0 y que el disco duro utilizado es SATA III. Para conseguir tasas de 5Gbs necesitaría usar un SSD.

¿Por qué Windows XP no reconoce discos duros de más de 2TB?

Windows XP está limitado a una capacidad máxima de 2TB. Le recomendamos que actualice su sistema operativo.

Multiplica
x10
la velocidad
de transferencia



Declaración de Conformidad

Por medio de la presente SVEON declara que la Base de Conexión STG110 cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.

Nombre del fabricante:

A.G. SISTEMAS INFORMÁTICOS 1973 S.L.U.
Nif/Cif: B29887908
Dirección: C/ La Boheme 29, Pol.Ind. Alameda C.P. 29006 Málaga
Email de Contacto: info@sveon.com
Tlf: 902 402 503

Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad la conformidad del producto:

Sveon STG110
País de fabricación: China

Puedes solicitar una copia de la Declaración de conformidad en la dirección indicada más arriba.



SVEON